

火災の危険

エキゾーストシステムは高温になります（特に触媒コンバーターを装着した場合）。



警告:

走行中や停車中にかかわらず、高温になったエキゾーストシステムに燃えやすいもの（紙くず、落ち葉、草、衣服、荷物など）が触れないよう注意してください。火災が発生する恐れがあります。また、思わぬ怪我や火傷の原因となることがありますので人の触れない場所に停車しましょう。



警告:

パニアケースブラケットを取り外す場合、必ずリフト用ハンドルおよびプロテクターを装着してください。センタースタンドを立てる際、高温になったエキゾーストシステムにより思わぬ怪我や火傷の原因となることがあります。装着に際しては、BMW モーターサイクル正規ディーラーに御相談ください。

有毒物質

排気ガスは無色無臭ですが、たいへん有毒な一酸化炭素を含有しています。



警告:

排気ガスを吸い込むと健康を害し、意識を失ったり、場合によっては死亡するおそれがあります。閉鎖されたところでエンジンを作動させないでください。

生命にかかわる危険

このモーターサイクルには、高圧のイグニッションシステムを含むデジタルモーターエレクトロニクス（MOTRONIC）が搭載されています。



警告:

エンジンが作動している場合やイグニッションが ON になっている場合は、イグニッションシステムやデジタルエンジン制御システムの部品に決して手を触れないでください。



重要事項:

- 触媒コンバーターの損傷を防ぐには：
- ・フューエルタンクを空にしない。
 - ・モーターサイクルを押しがけする場合は、エンジンが冷えている状態で行う。また、バッテリーの電圧が低下している場合は、できる限りジャンパーコードを使用して他のバッテリーで始動する。
 - ・スパークプラグのキャップを外したままスターターを作動させない。
 - ・タコメーター上に記された制限回転数を超えない。
 - ・指定されたメンテナンスを定期的に行う。
 - ・ミスファイアーが発生した場合は、ただちにエンジンを停止する。
 - ・ミスファイアーが発生したり、エンジン出力が大幅に低下した場合は、BMWモーターサイクル正規ディーラーに点検を依頼してください（➡54）。

触媒コンバーター装着車の場合（オプション）

ミスファイアーまたは混合気生成システムに不具合が発生すると、未燃焼のガソリンが触媒コンバーターに流入して、触媒コンバーターの過熱を招き、損傷する恐れがあります。